



1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

RÉCEPTACLE 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article

10327

Matières

POLYAMIDE 66

Correspondances constructeurs*

JAGUAR	KRF100003	RENAULT SAMSUNG MOTORS	434310
--------	-----------	---------------------------	--------

* Informations non contractuelles données à titre indicatif